

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

|       |      |
|-------|------|
| Třída | I.   |
|       | II.  |
|       | III. |
|       | IV.  |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Kraj      | Olomoucký                       |
| Okres     | Prostějov                       |
| Obec/k.ú. | Hradčany u Prostějova, Kobeřice |

| číslo kom. | číslo úseku        | K.ú.          | Informace o povrchu |             |              |                |               | stav | šířka  |        | mosty na komunikaci | poznámky | foto       |
|------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|------|--------|--------|---------------------|----------|------------|
|            |                    |               | typ                 | délka úseku | délka celkem | plocha úseku   | plocha celkem |      | komun. | vozov. |                     |          |            |
|            |                    |               |                     | bm          |              | m <sup>2</sup> |               |      | m      |        |                     |          |            |
| 1 c        | 1cA                | Hradčany u P. | asfaltbeton         | 7           | 203          | 30             | 888           | 1    |        | 4,0    |                     |          | 105941.jpg |
|            | 1cB                | Hradčany u P. | štěrk               | 190         |              | 797            |               | 3    |        | 3,5    |                     |          | 110012.jpg |
|            | 1cC                | Hradčany u P. | asfaltbeton         | 6           |              | 62             |               | 1    |        | 9,0    |                     |          | 1cC.jpg    |
| 2 c        | 2cA                | Hradčany u P. | asfaltbeton         | 10          | 109          | 68             | 360           | 2    |        | 8,0    |                     |          | 103625.jpg |
|            | 2cB                | Hradčany u P. | beton               | 99          |              | 292            |               | 2    |        | 3,0    |                     |          | 103702.jpg |
| 3 c        | 3cA                | Hradčany u P. | asfaltbeton         | 54          | 373          | 251            | 1146          | 2    |        | 3,5    |                     |          | 103007.jpg |
|            | 3cB                | Hradčany u P. | beton               | 223         |              | 651            |               | 3    |        | 3,0    |                     |          | 100945.jpg |
|            | 3cC                | Hradčany u P. | štěrk               | 96          |              | 244            |               | 3    |        | 2,8    |                     |          | 100917.jpg |
| 4 c        | 4cA                | Kobeřice      | asfaltbeton         | 130         | 210          | 838            | 1100          | 2    |        | 6,2    |                     |          | 142153.jpg |
|            | 4cB                | Kobeřice      | beton               | 80          |              | 262            |               | 3    |        | 3,0    |                     |          | 142256.jpg |
| 5 c        | 5cA                | Kobeřice      | asfaltbeton         | 80          | 179          | 405            | 738           | 1    |        | 4,5    |                     |          | 141354.jpg |
|            | 5cB                | Kobeřice      | štěrk               | 40          |              | 136            |               | 2    |        | 3,2    |                     |          | 141058.jpg |
|            | 5cC                | Kobeřice      | štěrk               | 59          |              | 198            |               | 3    |        | 3,0    |                     |          | 141138.jpg |
| 6 c        | 6cA                | Kobeřice      | štěrk               | 4           | 56           | 31             | 214           | 3    |        | 8,5    |                     |          | 114933.jpg |
|            | 6cB                | Kobeřice      | beton               | 52          |              | 183            |               | 3    |        | 3,0    |                     |          | 114956.jpg |
| 7 c        | 7cA                | Kobeřice      | asfaltbeton         | 93          | 256          | 514            | 1042          | 4    |        | 5,0    |                     |          | 120811.jpg |
|            | 7cB                | Kobeřice      | štěrk               | 163         |              | 529            |               | 3    |        | 3,0    |                     |          | 121014.jpg |
| 8 c        | 8cA                | Kobeřice      | dlažba bet. 20x10   | 3           | 60           | 15             | 148           | 2    |        | 4,9    |                     |          | 8cA.jpg    |
|            | 8cB                | Kobeřice      | štěrk               | 56          |              | 133            |               | 3    |        | 3,0    |                     |          | 120028.jpg |
| 9 c        | 9c                 | Kobeřice      | štěrk               | 24          | 24           | 152            | 152           | 3    |        | 6,2    |                     |          | 121636.jpg |
| celkem     | stav k: 30.07.2020 |               |                     | 1469        | 1469         | 5790           | 5790          |      |        |        |                     |          |            |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení stavu                                                                                                      | charakteristika stavu vozovky                                                                           |
| 1                                                                                                                   | bez zjevných vad                                                                                        |
| 2                                                                                                                   | drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost                                    |
| 3                                                                                                                   | závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost |
| 4                                                                                                                   | závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální                                   |
| 5                                                                                                                   | prvek je nefunkční, životnost je nulová                                                                 |
| N                                                                                                                   | nezpevněné a štěrkové komunikace nejsou klasifikovány                                                   |

| číslo kom. | číslo úseku        | k.ú.          | Informace o povrchu |             |              |              |               | stav | šířka | typ chodníku | mosty na komunikaci | poznámky | foto       |
|------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------|-------|--------------|---------------------|----------|------------|
|            |                    |               | typ                 | délka úseku | délka celkem | plocha úseku | plocha celkem |      | m     |              | bm                  |          |            |
|            |                    |               |                     | bm          |              | m²           |               |      |       |              |                     |          |            |
| 1 d        | 1dA                | Hradčany u P. | dlažba bet. 20x10   | 102         | 336          | 154          | 528           | 1    | 1,6   | chodník      |                     |          | 110517.jpg |
|            | 1dB                | Hradčany u P. | dlažba bet. 20x10   | 89          |              | 137          |               | 1    | 1,6   | chodník      |                     |          | 110329.jpg |
|            | 1dC                | Hradčany u P. | dlažba zámková      | 45          |              | 81           |               | 1    | 2,2   | chodník      |                     |          | 105655.jpg |
|            | 1dD                | Hradčany u P. | dlažba zámková      | 75          |              | 112          |               | 1    | 1,7   | chodník      |                     |          | 105312.jpg |
|            | 1dE                | Hradčany u P. | dlažba bet. 20x10   | 25          |              | 43           |               | 2    | 1,6   | chodník      |                     |          | 105048.jpg |
| 2 d        | 2d                 | Hradčany u P. | dlažba zámková      | 110         | 110          | 227          | 227           | 2    | 1,8   | chodník      |                     |          | 100414.jpg |
| 3 d        | 3dA                | Hradčany u P. | dlažba bet. 20x10   | 253         | 347          | 445          | 668           | 2    | 1,6   | chodník      |                     |          | 100518.jpg |
|            | 3dB                | Hradčany u P. | beton               | 35          |              | 72           |               | 1    | 2,0   | chodník      |                     |          | 100601.jpg |
|            | 3dC                | Hradčany u P. | dlažba zámková      | 59          |              | 150          |               | 1    | 2,0   | chodník      |                     |          | 100702.jpg |
| 4 d        | 4d                 | Hradčany u P. | dlažba zámková      | 29          | 29           | 66           | 66            | 2    | 1,7   | chodník      |                     |          | 100040.jpg |
| 5 d        | 5dA                | Hradčany u P. | dlažba bet. 20x10   | 22          | 113          | 43           | 189           | 2    | 2,2   | chodník      |                     |          | 104202.jpg |
|            | 5dB                | Hradčany u P. | dlažba bet. 20x10   | 91          |              | 146          |               | 2    | 1,6   | chodník      |                     |          | 103318.jpg |
| 6 d        | 6d                 | Hradčany u P. | dlažba zámková      | 28          | 28           | 52           | 52            | 1    | 2,2   | chodník      |                     |          | 105509.jpg |
| 7 d        | 7d                 | Hradčany u P. | nezpevněno          | 97          | 97           | 299          | 299           | N    | *     | pěšina       |                     |          | 7d.jpg     |
| 8 d        | 8dA                | Kobeřice      | dlažba bet. 20x10   | 171         | 549          | 256          | 729           | 2    | 1,4   | chodník      |                     |          | 115805.jpg |
|            | 8dB                | Kobeřice      | beton               | 36          |              | 54           |               | 3    | 1,0   | chodník      |                     |          | 115835.jpg |
|            | 8dC                | Kobeřice      | dlažba bet. 20x10   | 157         |              | 235          |               | 2    | 1,6   | chodník      |                     |          | 120236.jpg |
|            | 8dD                | Kobeřice      | dlažba zámková      | 185         |              | 184          |               | 4    | 1,0   | chodník      |                     |          | 8dD.jpg    |
| 9 d        | 9d                 | Kobeřice      | beton               | 75          | 75           | 78           | 78            | 3    | 1,0   | chodník      |                     |          | 115054.jpg |
| 10 d       | 10d                | Kobeřice      | dlažba 30x30        | 11          | 11           | 39           | 39            | 2    | 3,0   | chodník      |                     |          | 10d.jpg    |
| 11 d       | 11d                | Kobeřice      | beton               | 131         | 131          | 170          | 170           | 3    | 1,0   | chodník      |                     |          | 141753.jpg |
| 12 d       | 12d                | Kobeřice      | dlažba bet. 20x10   | 67          | 67           | 105          | 105           | 1    | 1,7   | chodník      |                     |          | 141434.jpg |
| 13 d       | 13d                | Kobeřice      | nezpevněno          | 83          | 83           | 172          | 172           | N    | *     | pěšina       | 7,80                |          | 13d.jpg    |
| 14 d       | 14d                | Kobeřice      | dlažba bet. 20x10   | 180         | 180          | 270          | 270           | 2    | 1,6   | chodník      |                     |          | 115908.jpg |
| 15 d       | 15d                | Kobeřice      | nezpevněno          | 354         | 354          | 715          | 715           | N    | *     | pěšina       |                     |          |            |
| celkem     | stav k: 30.07.2020 |               |                     | 2511        | 2511         | 4307         | 4307          |      |       |              | 7,80                |          |            |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení stavu                                                                                                      | charakteristika stavu vozovky                                                                           |
| 1                                                                                                                   | bez zjevných vad                                                                                        |
| 2                                                                                                                   | drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost                                    |
| 3                                                                                                                   | závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost |
| 4                                                                                                                   | závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální                                   |
| 5                                                                                                                   | prvek je nefunkční, životnost je nulová                                                                 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKCÍ |  |
|-----------------------------|--|

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Třída | Účelová komunikace |
|-------|--------------------|

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Kraj      | Olomoucký                       |
| Okres     | Prostějov                       |
| Obec/k.ú. | Hradčany u Prostějova, Kobeřice |

| číslo kom. | číslo úseku        | k.ú.          | Informace o povrchu |             |              |              |               | stav | šířka | mosty na komunikaci | poznámky   | foto       |
|------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------|-------|---------------------|------------|------------|
|            |                    |               | typ                 | délka úseku | délka celkem | plocha úseku | plocha celkem |      |       |                     |            |            |
|            |                    |               |                     | bm          |              | m²           |               |      |       |                     |            |            |
| 1 u        | 1uA                | Hradčany u P. | asfaltbeton         | 34          | 321          | 75           | 1035          | 2    | 3,0   |                     |            | 105845.jpg |
|            | 1uB                | Hradčany u P. | asfaltbeton         | 37          |              | 394          |               | 2    | 11,5  |                     | 105753.jpg |            |
|            | 1uC                | Hradčany u P. | nezpevněno          | 250         |              | 566          |               | N    | *     |                     | 103938.jpg |            |
| 2 u        | 2u                 | Hradčany u P. | asfaltbeton         | 13          | 13           | 143          | 143           | 1    | 8,0   |                     |            | 105106.jpg |
| 3 u        | 3uA                | Hradčany u P. | dlažba zámková      | 16          | 1103         | 168          | 2929          | 2    | 10,0  |                     |            | 100142.jpg |
|            | 3uB                | Hradčany u P. | štěrk               | 64          |              | 193          |               | 3    | 2,5   |                     | 100212.jpg |            |
|            | 3uC                | Hradčany u P. | nezpevněno          | 486         |              | 1223         |               | N    | *     |                     | 111211.jpg |            |
|            | 3uD                | Kobeřice      | nezpevněno          | 537         |              | 1345         |               | N    | *     |                     | 121404.jpg |            |
| 4 u        | 4u                 | Hradčany u P. | dlažba zámková      | 14          | 14           | 173          | 173           | 2    | 6,0   |                     |            | 095914.jpg |
| 5 u        | 5u                 | Hradčany u P. | žulová kostka       | 411         | 411          | 808          | 808           | 3    | 2,0   | 5,2                 |            | 101047.jpg |
| 6 u        | 6u                 | Hradčany u P. | nezpevněno          | 167         | 167          | 397          | 397           | N    | *     |                     |            | 095619.jpg |
| 7 u        | 7uA                | Hradčany u P. | nezpevněno          | 499         | 986          | 1129         | 2483          | N    | *     |                     |            | 103836.jpg |
|            | 7uB                | Kobeřice      | nezpevněno          | 157         |              | 430          |               | N    | *     |                     |            |            |
|            | 7uC                | Kobeřice      | štěrk               | 330         |              | 924          |               | 3    | 3,0   |                     |            |            |
| 8 u        | 8uA                | Hradčany u P. | štěrk               | 66          | 334          | 380          | 1131          | 2    | 6,0   |                     |            | 110733.jpg |
|            | 8uB                | Hradčany u P. | nezpevněno          | 119         |              | 318          |               | N    | *     |                     | 8uB.jpg    |            |
|            | 8uC                | Hradčany u P. | nezpevněno          | 149         |              | 434          |               | N    | *     |                     |            |            |
| 9 u        | 9u                 | Hradčany u P. | nezpevněno          | 187         | 187          | 668          | 668           | N    | *     |                     |            | 9u.jpg     |
| 10 u       | 10u                | Hradčany u P. | nezpevněno          | 781         | 781          | 1976         | 1976          | N    | *     |                     |            | 10u.jpg    |
| 11 u       | 11u                | Kobeřice      | nezpevněno          | 335         | 335          | 806          | 806           | N    | *     |                     |            | 120944.jpg |
| 12 u       | 12uA               | Kobeřice      | štěrk               | 244         | 2676         | 818          | 8209          | 3    | 3,0   |                     |            | 121244.jpg |
|            | 12uB               | Kobeřice      | nezpevněno          | 1413        |              | 4340         |               | N    | *     |                     |            |            |
|            | 12uC               | Hradčany u P. | nezpevněno          | 1019        |              | 3051         |               | N    | *     |                     |            |            |
| 13 u       | 13u                | Kobeřice      | nezpevněno          | 277         | 277          | 684          | 684           | N    | *     |                     |            | 121214.jpg |
| 14 u       | 14uA               | Kobeřice      | beton               | 11          | 19           | 37           | 55            | 3    | 4,0   |                     |            | 115226.jpg |
|            | 14uB               | Kobeřice      | štěrk               | 8           |              | 18           |               | 3    | 4,0   |                     | 115226.jpg |            |
| 15 u       | 15uA               | Kobeřice      | beton               | 23          | 916          | 59           | 2292          | 3    | 3,0   |                     |            | 115428.jpg |
|            | 15uB               | Kobeřice      | nezpevněno          | 893         |              | 2232         |               | N    | *     |                     | 115530.jpg |            |
| 16 u       | 16u                | Kobeřice      | nezpevněno          | 174         | 174          | 459          | 459           | N    | *     |                     |            | 120437.jpg |
| 17 u       | 17u                | Kobeřice      | nezpevněno          | 146         | 146          | 343          | 343           | N    | *     |                     |            | 120550.jpg |
| 18 u       | 18u                | Kobeřice      | beton               | 41          | 41           | 114          | 114           | 3    | 3,0   |                     |            | 18u.jpg    |
| celkem     | stav k: 30.07.2020 |               |                     | 8900        | 8900         | 24707        | 24707         |      |       | 5,2                 |            |            |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení stavu                                                                                                      | charakteristika stavu vozovky                                                                           |
| 1                                                                                                                   | bez zjevných vad                                                                                        |
| 2                                                                                                                   | drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost                                    |
| 3                                                                                                                   | závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost |
| 4                                                                                                                   | závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální                                   |
| 5                                                                                                                   | prvek je nefunkční, životnost je nulová                                                                 |
| N                                                                                                                   | nezpevněné a štěrkové komunikace nejsou klasifikovány                                                   |

\* šířky nezpevněných komunikací nebyly měřeny kvůli jejich proměnlivosti

SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Kraj      | Olomoucký                       |
| Okres     | Prostějov                       |
| Obec/k.ú. | Hradčany u Prostějova, Kobeřice |

| číslo<br>prostr. | podél<br>komunikace |               | typ prostranství | Informace o povrchu |       |        | šířka<br>m | stav | poznámky | foto       |
|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|-------|--------|------------|------|----------|------------|
|                  |                     |               |                  | materiál            | délka | plocha |            |      |          |            |
|                  |                     |               |                  |                     | bm    | m2     |            |      |          |            |
| 1p               | III/4338            | Hradčany u P. | parkoviště       | asfaltbeton         | 31    | 55     | 2,1        | 1    |          | 104605.jpg |
| 2p               | III/4338            | Hradčany u P. | parkoviště       | asfaltbeton         | 83    | 227    | 2,1        | 2    |          | 104517.jpg |
| 3p               | III/4335            | Hradčany u P. | parkoviště       | štěrk               | 21    | 64     | 3,0        | 2    |          | 095837.jpg |
| 4p               | III/4335            | Hradčany u P. | parkoviště       | žulová kostka       | 25    | 60     | 0,9        | 2    |          |            |
| 5p               | III/4336            | Kobeřice      | prostranství     | asfaltbeton         | 34    | 73     | 2,7        | 4    |          | 5p.jpg     |
| 6p               | III/4335            | Kobeřice      | aut. zastávka    | beton               | 34    | 76     | 2,0        | 4    |          | 114844.jpg |
| celkem           | stav k: 30.07.2020  |               |                  |                     | 228   | 555    |            |      |          |            |

| klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stav                                                                                                         | charakteristika stavu vozovky                                                                                      |
| 1                                                                                                            | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný                                                                              |
| 2                                                                                                            | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.                           |
| 3                                                                                                            | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtluky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| N                                                                                                            | vozovky nejsou klasifikovány                                                                                       |

SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Kraj      | Olomoucký                       |
| Okres     | Prostějov                       |
| Obec/k.ú. | Hradčany u Prostějova, Kobeřice |

| typ objektu | číslo objektu      | číslo přísl. komun. | k.ú.          | druh nosné konstrukce | materiál      | délka | šířka | počet polí | světlost polí | stav | poznámky | foto       |
|-------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------|-------|------------|---------------|------|----------|------------|
|             |                    |                     |               |                       |               | m     | m     |            | m             |      |          |            |
| most        | 13d-L1             | 13d                 | Kobeřice      | trámová               | beton         | 7,80  | 1,20  | 1          | 7,20          | 3    |          | 13d.jpg    |
| most        | 5u-M1              | 5u                  | Hradčany u P. | trámová               | žulová kostka | 5,20  | 5,20  | 1          | 1,50          | 3    |          | 101452.jpg |
| most        | III/4335-1         | III/4335            | Hradčany u P. | *                     |               |       |       |            |               |      |          |            |
| most        | III/4335-2         | III/4335            | Hradčany u P. |                       |               |       |       |            |               |      |          |            |
| most        | III/4336-1         | III/4336            | Kobeřice      |                       |               |       |       |            |               |      |          |            |
| celkem      | stav k: 30.07.2020 |                     |               |                       |               |       |       |            |               |      |          |            |

| vysvětlení pojmů |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| počet polí       | počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami |
| světlost polí    | vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami      |

| klasifikační tabulka stavebního stavu objektu |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení stavu                                | charakteristika stavu objektu                                                             |
| 1                                             | bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad                                       |
| 2                                             | pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost |
| 3                                             | vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost                                            |

\* státní mosty nespadají pod správu obce tudíž nebyla doplněna evidence

| SEZNAMDOPRAVNÍCH ZNAČEK |                |                                       |                                         |                       |          | Kraj     | Olomoucký                       |                    |      |       |        |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------------|------|-------|--------|
|                         |                |                                       |                                         |                       |          | Okres    | Prostějov                       |                    |      |       |        |
| stav k: 30.07.2020      |                |                                       |                                         |                       |          | Obec     | Hradčany u Prostějova, Koberice |                    |      |       |        |
| číslo<br>DZ             | označení<br>DZ | oficiální název DZ                    | informace (údaj) na DZ                  | kategorie DZ          | poznámka | vlastník | na komun.                       | druh nosiče        | stav |       | foto   |
|                         |                |                                       |                                         |                       |          |          |                                 |                    | zn.  | nosič |        |
| 1                       | E13            | Text                                  | Zákaz podomního prodeje                 | dodatkové tabulky     |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 3     | 01.jpg |
|                         | E13            | Text                                  | Obec je monitorována kamerovým systémem | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 2                       | B11            | Zákaz vjezdu všech motorových vozidel |                                         | zákazové              |          | Obec     | 3cA                             | samostatný sloupek | 1    | 1     | 02.jpg |
|                         | E13            | Text                                  | Dopravní obsluze vjezd povolen          | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 3                       | P04            | Dej přednost v jízdě                  |                                         | upravující přednost   |          | Obec     | 3cA                             | samostatný sloupek | 1    | 1     | 03.jpg |
| 4                       | P02            | Hlavní pozemní komunikace             |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4338                        | samostatný sloupek | 2    | 1     | 04.jpg |
| 5                       | E13            | Text                                  | Zákaz podomního prodeje                 | dodatkové tabulky     |          | SSOK     | III/4338                        | samostatný sloupek | 2    | 3     | 05.jpg |
|                         | E13            | Text                                  | Obec je monitorována kamerovým systémem | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 2    |       |        |
| 6                       | P04            | Dej přednost v jízdě                  |                                         | upravující přednost   |          | Obec     | 2cB                             | samostatný sloupek | 1    | 1     | 06.jpg |
| 7                       | IJ04b          | Zastávka                              |                                         | informativní jiné     |          | SSOK     | III/4338                        | dvojitý sloupek    | 1    | 2     | 07.jpg |
| 8                       | IJ04b          | Zastávka                              |                                         | informativní jiné     |          | SSOK     | III/4338                        | dvojitý sloupek    | 1    | 2     | 08.jpg |
| 9                       | P02            | Hlavní pozemní komunikace             |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4338                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 09.jpg |
| 10                      | P04            | Dej přednost v jízdě                  |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4338                        | samostatný sloupek | 1    | 3     | 10.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                       |                                         | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 11                      | ZR             | Zrcadlo                               |                                         |                       |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 11.jpg |
|                         | ZR             | Zrcadlo                               |                                         |                       |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 12                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace             |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 12.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                       |                                         | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 13                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace             |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 13.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                       |                                         | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 14                      | IJ04b          | Zastávka                              |                                         | informativní jiné     |          | SSOK     | III/4335                        | dvojitý sloupek    | 1    | 2     | 14.jpg |
| 15                      | IJ04b          | Zastávka                              |                                         | informativní jiné     |          | SSOK     | III/4335                        | dvojitý sloupek    | 1    | 2     | 15.jpg |
| 16                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace             |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 16.jpg |
| 17                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace             |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 17.jpg |
| 18                      | E13            | Text                                  | Zákaz podomního prodeje                 | dodatkové tabulky     |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 3     | 18.jpg |
|                         | E13            | Text                                  | Obec je monitorována kamerovým systémem | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 19                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace             |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 2     | 19.jpg |
| 20                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace             |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 20.jpg |
| 21                      | E13            | Text                                  | Zákaz podomního prodeje                 | dodatkové tabulky     |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 3     | 21.jpg |
|                         | E13            | Text                                  | Obec je monitorována kamerovým systémem | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 22                      | ZR             | Zrcadlo                               |                                         |                       |          | SSOK     | III/4336                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 22.jpg |
| 23                      | P04            | Dej přednost v jízdě                  |                                         | upravující přednost   |          | Obec     | 7cA                             | samostatný sloupek | 1    | 1     | 23.jpg |
| 24                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace             |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 24.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                       |                                         | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 25                      | IP10b          | Návěst před slepou pozemní komunikací |                                         | informativní provozní |          | SSOK     | III/4335                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 25.jpg |
|                         | E05            | Celková hmotnost                      |                                         | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 26                      | P04            | Dej přednost v jízdě                  |                                         | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4337                        | samostatný sloupek | 1    | 1     | 26.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                       |                                         | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |
| 27                      | IP10a          | Slepá pozemní komunikace              |                                         | informativní provozní |          | Obec     | 4cA                             | samostatný sloupek | 1    | 1     | 27.jpg |
| 28                      | P04            | Dej přednost v jízdě                  |                                         | upravující přednost   |          | Obec     | 4cA                             | samostatný sloupek | 1    | 1     | 28.jpg |
| 29                      | P04            | Dej přednost v jízdě                  |                                         | upravující přednost   |          | Obec     | 4cB                             | samostatný sloupek | 3    | 1     | 29.jpg |
| 30                      | IP12           | Vyhrazené parkoviště                  |                                         | informativní provozní |          | ostatní  | 4cA                             | samostatný sloupek | 1    | 1     | 30.jpg |
|                         | E13            | Text                                  | CROPAGRO s.r.o.                         | dodatkové tabulky     |          |          |                                 |                    | 1    |       |        |

| klasifikační tabulka stavebního stavu nosičů a značek |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení stavu                                        | charakteristika stavu vozovky                                                                                            |
| 1                                                     | bez zjevných vad                                                                                                         |
| 2                                                     | drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost (povrchová rez, lehké vady uchycení, zašlost barev) |
| 3                                                     | závažnější deformace značek nebo nosičů                                                                                  |
| 4                                                     | závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální                                                    |
| 5                                                     | prvek je nefunkční, zničený                                                                                              |
| N                                                     | neklasifikovány                                                                                                          |