

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

|       |      |
|-------|------|
| Třída | I.   |
|       | II.  |
|       | III. |
|       | IV.  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kraj      | Olomoucký |
| Okres     | Hranice   |
| Obec/k.ú. | Rakov     |

| číslo kom. | číslo úseku        | pojmenování silnice                             | Informace o povrchu |             |              |                |               | stav | šířka  |        | mosty na komunikaci | poznámky               | foto         |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|------|--------|--------|---------------------|------------------------|--------------|
|            |                    |                                                 | typ                 | délka úseku | délka celkem | plocha úseku   | plocha celkem |      | komun. | vozov. |                     |                        |              |
|            |                    |                                                 |                     | bm          |              | m <sup>2</sup> |               |      | m      |        |                     |                        |              |
| 2 c        | 2cA                | Zabrání – Rokytí                                | dlažba zámková      | 22          | 222          | 83             | 624           | 1    |        | 3,0    |                     | p. č. 648              |              |
| 2 c        | 2cB                |                                                 | nezpevněno          | 200         |              | 542            |               | N    |        | *      |                     | p.č.648                |              |
| 3 c        | 3c                 | Zábrání, od č. p. 41 - 103                      | štěrk               | 111         | 111          | 348            | 348           | 3    |        | 3,2    |                     | p. č. 1085, 1082       | IMG_1736.jpg |
| 4 c        | 4c                 | Zábrání, od č. p. 41 - 103                      | beton               | 28          | 28           | 86             | 86            | 4    |        | 3,0    |                     |                        | IMG_1740.jpg |
| 5 c        | 5c                 | Zábrání,K hřišti                                | nezpevněno          | 65          | 65           | 198            | 198           | N    |        | *      |                     |                        |              |
| 6 c        | 6cA                | Zábrání, od č. p. 74 - 112                      | živice              | 79          | 101          | 296            | 354           | 3    |        | 3,7    |                     | p.č.646/2              | IMG_1753.jpg |
| 6 c        | 6cB                |                                                 | nezpevněno          | 22          |              | 58             |               | N    |        | *      |                     | p.č.646/2              | 6cB.jpg      |
| 7 c        | 7cA                | Zábrání, za vyletištěm                          | živice              | 35          | 65           | 121            | 195           | 3    |        | 3,4    |                     | p.č. 650/1             | IMG_1755.jpg |
| 7 c        | 7cB                |                                                 | nezpevněno          | 30          |              | 73             |               | N    |        | *      |                     | p.č.650/1              | IMG_1755.jpg |
| 8 c        | 8c                 | Zábrání, k Hasičské zbrojnici                   | živice              | 17          | 17           | 48             | 48            | 2    |        | 3,5    |                     |                        |              |
| 9 c        | 9cA                | Kulturní dům – Pod rychtou                      | živice              | 22          | 189          | 444            | 929           | 3    |        | 25,0   |                     | p. č. 49/2, 51/1 , 243 | 9cA.jpg      |
| 9 c        | 9cB                |                                                 | živice              | 51          |              | 167            |               | 3    |        | 2,6    |                     | p.č.655/1              | IMG_1645.jpg |
| 9 c        | 9cC                |                                                 | živice              | 83          |              | 227            |               | 3    |        | 2,6    |                     | p.č. 653/1, 1106       | IMG_1646.jpg |
| 9 c        | 9cD                |                                                 | nezpevněno          | 33          |              | 91             |               | N    |        | *      |                     | p.č. 655/1             |              |
| 10 c       | 10c                | Náves – pod zvonící                             | živice              | 98          | 98           | 573            | 573           | 4    |        | 4,5    |                     | p.č. 248/1             | IMG_1671.jpg |
| 11 c       | 11cA               | nad zvonící                                     | živice              | 19          | 147          | 100            | 480           | 3    |        | 2,7    |                     |                        |              |
| 11 c       | 11cB               |                                                 | štěrk               | 81          |              | 228            |               | 2    |        | 2,7    |                     |                        |              |
| 11 c       | 11cC               |                                                 | nezpevněno          | 47          |              | 151            |               | N    |        | *      |                     |                        |              |
| 12 c       | 12c                | Rokytí                                          | živice              | 406         | 406          | 2053           | 2053          | 2    |        | 5,0    |                     |                        | IMG_1724.jpg |
| 13 c       | 13c                | k Záhumenkám                                    | živice              | 38          | 38           | 181            | 181           | 4    |        | 4,0    |                     |                        | IMG_1725.jpg |
| 14 c       | 14c                | Rokytí k č. p. 105                              | dlažba zámková      | 106         | 106          | 389            | 389           | 2    |        | 3,5    |                     |                        | IMG_1706.jpg |
| 15 c       | 15c                | spojka Rokytí – Na Doubravce                    | nezpevněno          | 164         | 164          | 572            | 572           | N    |        | *      |                     |                        | IMG_1705.jpg |
| 15 c       | 15c                | Na Doubravce                                    | štěrk               | 306         | 306          | 993            | 993           | 2    |        | 3,0    |                     |                        | IMG_1705.jpg |
| 16 c       | 16c                | Benátky, nad č. p. 51                           | živice              | 22          | 22           | 86             | 86            | 1    |        | 3,7    |                     |                        | IMG_1713.jpg |
| 17 c       | 17c                | K rybníku                                       | živice              | 50          | 50           | 185            | 185           | 3    |        | 3,3    |                     |                        | IMG_1676.jpg |
| 18 c       | 18cA               | Rokytí – Hadovec – hranice k. ú. Paršovice      | živice              | 1446        | 1458         | 5242           | 5307          | 1    |        | 3,6    |                     | PSZ C1                 |              |
| 18 c       | 18cB               |                                                 | živice              | 12          |              | 65             |               | 1    |        | 5,5    |                     | k.ú. Paršovice         |              |
| 19 c       | 19c                | Hadovec – Pod Raňůvkou – Za Doubravkou – Cymbál | živice              | 2000        | 2000         | 7531           | 7531          | 2    |        | 3,5    |                     | p.č. 1140              |              |
| 20 c       | 20c                | Kolem trnkové aleje                             | nezpevněno          | 79          | 79           | 198            | 198           | N    |        | *      |                     |                        | IMG_1732.jpg |
| 21 c       | 21c                | K lesíku                                        | štěrk               | 1592        | 1592         | 5613           | 5613          | 3    |        | 3,5    |                     | PSZ C3                 |              |
| celkem     | stav k: 30.09.2023 |                                                 |                     | 7264        | 7264         | 26943          | 26943         |      |        |        |                     |                        |              |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení stavu                                                                                                      | charakteristika stavu vozovky                                                                           |
| 1                                                                                                                   | bez zjevných vad                                                                                        |
| 2                                                                                                                   | drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost                                    |
| 3                                                                                                                   | závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost |
| 4                                                                                                                   | závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální                                   |
| 5                                                                                                                   | prvek je nefunkční, životnost je nulová                                                                 |
| N                                                                                                                   | nezpevněné a štěrkové komunikace nejsou klasifikovány                                                   |

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

|       |      |
|-------|------|
| Třída | I.   |
|       | II.  |
|       | III. |
|       | IV.  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kraj      | Olomoucký |
| Okres     | Hranice   |
| Obec/k.ú. | Rakov     |

| číslo kom. | číslo úseku        | Pojmenování komunikace                                 | Informace o povrchu |             |                |              |               | stav | šířka | typ chodníku | poznámky                                               | foto         |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|------|-------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|            |                    |                                                        | typ                 | délka úseku | délka celkem   | plocha úseku | plocha celkem |      |       |              |                                                        |              |
|            |                    |                                                        |                     | bm          | m <sup>2</sup> |              |               |      |       |              |                                                        |              |
| 1 d        | 1d                 | Zábrání, mezi MK 2c a 6c.                              | dlažba 30x30        | 151         | 151            | 211          | 211           | 3    | 1,4   | chodník      |                                                        | IMG_1734.jpg |
| 2 d        | 2d                 | Zábrání, mezi MK 6c a č. p. 123.                       | dlažba 30x30        | 150         | 150            | 211          | 211           | 3    | 1,4   | chodník      | Zábrání                                                | IMG_1756.jpg |
| 3 d        | 3d                 | Zábrání, k výletišti.                                  | dlažba 30x30        | 14          | 14             | 20           | 20            | 1    | 1,4   | chodník      |                                                        |              |
| 4 d        | 4d                 | Zábrání, před PSZ č. p. 79                             | dlažba 30x30        | 68          | 68             | 96           | 96            | 4    | 1,4   | chodník      | Zábrání                                                | IMG_1758.jpg |
| 6 d        | 6d                 | Náves, autobusová zastávka před č. p. 32               | živice              | 47          | 47             | 75           | 75            | 4    | 1,6   | chodník      |                                                        | IMG_1760.jpg |
| 7 d        | 7d                 | Náves od č. p. 31 po č. p. 137                         | dlažba 30x30        | 224         | 224            | 315          | 315           | 2    | 1,4   | chodník      |                                                        | IMG_1765.jpg |
| 8 d        | 8d                 | Rokytí                                                 | dlažba zámková      | 189         | 189            | 263          | 263           | 1    | 1,4   | chodník      |                                                        | 8d.jpg       |
| 9 d        | 9dA                | Náves, od autobusové zastávky před č. p. 1 po č. p. 8. | dlažba zámková      | 50          | 183            | 76           | 264           | 1    | 1,4   | chodník      | Náves, od autobusové zastávky před č. p. 1 po č. p. 2. | 9dA.jpg      |
|            | 9dB                |                                                        | dlažba 30x30        | 133         |                | 188          |               | 4    | 1,4   | chodník      | Náves, od autobusové zastávky před č. p. 3 po č. p. 8. | IMG_1775.jpg |
| 10 d       | 10d                | od Návsí směr Vrch brána.                              | dlažba 30x30        | 33          | 33             | 16           | 16            | 4    | 0,5   | chodník      |                                                        |              |
| 11 d       | 11d                | Rokytí, od MK 13c po č. p. 90                          | dlažba zámková      | 132         | 132            | 185          | 185           | 1    | 1,4   | chodník      |                                                        | IMG_1724.jpg |
| 12 d       | 12d                | Benátky, od křižovatky Rokytí-Benátky po č. p. 19      | dlažba 30x30        | 38          | 38             | 44           | 44            | 1    | 1,2   | chodník      |                                                        |              |
| 13 d       | 13d                | Benátky, mezi č. p. 52 a MK 16c                        | dlažba 30x30        | 12          | 12             | 16           | 16            | 1    | 1,4   | chodník      |                                                        |              |
| 14 d       | 14d                | Benátky, mezi MK 16c a MK 15c                          | dlažba 30x30        | 108         | 108            | 185          | 185           | 1    | 1,4   | chodník      |                                                        | IMG_1710.jpg |
| 15 d       | 15d                | Na Doubravce                                           | dlažba zámková      | 104         | 104            | 145          | 145           | 2    | 1,4   | chodník      |                                                        | IMG_1707.jpg |
| 16 d       | 16d                | Benátky, od MK 16c po č. p. 50                         | dlažba 30x30        | 40          | 40             | 30           | 30            | 4    | 0,8   | chodník      |                                                        | IMG_1709.jpg |
| celkem     | stav k: 30.09.2023 |                                                        |                     | 1493        | 1493           | 2076         | 2076          |      |       |              |                                                        |              |

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení stavu                                                                                                      | charakteristika stavu vozovky                                                                           |
| 1                                                                                                                   | bez zjevných vad                                                                                        |
| 2                                                                                                                   | drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost                                    |
| 3                                                                                                                   | závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost |
| 4                                                                                                                   | závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální                                   |
| 5                                                                                                                   | prvek je nefunkční, životnost je nulová                                                                 |
| N                                                                                                                   | nezpevněné a štěrkové komunikace nejsou klasifikovány                                                   |

| číslo úseku |                                   | Typ komunikace                | Informace o povrchu |             |              |              |               | stav | šířka | poznámky | foto         |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------|-------|----------|--------------|
|             |                                   |                               | typ                 | délka úseku | délka celkem | plocha úseku | plocha celkem |      |       |          |              |
|             |                                   |                               |                     | bm          |              | m²           |               |      |       |          |              |
| UK1         | Hadovec - hranice k. ú. Paršovice | Existující účelové komunikace | nezpevněno          | 528         | 528          | 752          | 752           | N    | *     |          | IMG_1690.jpg |
| UK4         | Pod Hlíníky                       |                               | nezpevněno          | 635         | 635          | 1775         | 1775          | N    | *     |          |              |
| UK5         | U Trojice                         |                               | nezpevněno          | 989         | 989          | 3060         | 3060          | N    | *     |          | IMG_1696.jpg |
| UK6         | Záhumenky                         |                               | nezpevněno          | 326         | 326          | 952          | 952           | N    | *     |          | IMG_1726.jpg |
| UK7         | Za travnatou cestou               |                               | nezpevněno          | 305         | 305          | 839          | 839           | N    | *     |          |              |
| UK10        |                                   |                               | nezpevněno          | 54          | 54           | 61           | 61            | N    | *     |          |              |
| UK11        | Za humny                          |                               | nezpevněno          | 418         | 418          | 1255         | 1255          | N    | *     |          | IMG_1647.jpg |
| UK13        | K vodárně                         |                               | nezpevněno          | 103         | 103          | 258          | 258           | N    | *     |          |              |
| UK14        | Ke kroužku                        |                               | nezpevněno          | 912         | 912          | 2736         | 2736          | N    | *     |          | IMG_1653.jpg |
| UK16        | K rybníkům                        |                               | nezpevněno          | 315         | 315          | 788          | 788           | N    | *     |          | IMG_1677.jpg |

|                    |  |      |      |       |       |  |  |
|--------------------|--|------|------|-------|-------|--|--|
| stav k: 30.09.2023 |  | 4585 | 4585 | 12477 | 12477 |  |  |
|--------------------|--|------|------|-------|-------|--|--|

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |  |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení stavu                                                                                                      |  | charakteristika stavu vozovky                                                                           |
| 1                                                                                                                   |  | bez zjevných vad                                                                                        |
| 2                                                                                                                   |  | drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost                                    |
| 3                                                                                                                   |  | závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost |
| 4                                                                                                                   |  | závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální                                   |
| 5                                                                                                                   |  | prvek je nefunkční, životnost je nulová                                                                 |
| N                                                                                                                   |  | nezpevněné a štěrkové komunikace nejsou klasifikovány                                                   |

\* šířky nezpevněných komunikací nebyly měřeny kvůli jejich proměnlivosti

| číslo úseku |  | Typ komunikace | Informace o povrchu |             |              |              | stav          | šířka | poznámky | foto |
|-------------|--|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|------|
|             |  |                | typ                 | délka úseku | délka celkem | plocha úseku | plocha celkem |       |          |      |
|             |  |                |                     | bm          |              | m²           |               | m     |          |      |

|      |  |                                      |         |      |      |      |      |   |     |  |  |
|------|--|--------------------------------------|---------|------|------|------|------|---|-----|--|--|
| C4   |  | Komunikace plánu společných zařízení | neurčen | 866  | 866  | 3895 | 3895 | N | 4,0 |  |  |
| C12  |  |                                      | neurčen | 850  | 850  | 4262 | 4262 | N | 4,0 |  |  |
| C13  |  |                                      | neurčen | 727  | 727  | 3190 | 3190 | N | 4,0 |  |  |
| C14  |  |                                      | neurčen | 828  | 828  | 3308 | 3308 | N | 4,0 |  |  |
| C15  |  |                                      | neurčen | 495  | 495  | 1999 | 1999 | N | 4,0 |  |  |
| C16  |  |                                      | neurčen | 1060 | 1060 | 4330 | 4330 | N | 4,0 |  |  |
| C17  |  |                                      | neurčen | 860  | 860  | 3461 | 3461 | N | 4,0 |  |  |
| C18  |  |                                      | neurčen | 1228 | 1228 | 5418 | 5418 | N | 4,0 |  |  |
| C19  |  |                                      | neurčen | 1181 | 1181 | 4730 | 4730 | N | 4,0 |  |  |
| C20  |  |                                      | neurčen | 378  | 378  | 1562 | 1562 | N | 4,0 |  |  |
| C21  |  |                                      | neurčen | 466  | 466  | 2376 | 2376 | N | 4,0 |  |  |
| C25  |  |                                      | neurčen | 532  | 532  | 3236 | 3236 | N | 4,0 |  |  |
| C28  |  |                                      | neurčen | 564  | 564  | 2301 | 2301 | N | 4,0 |  |  |
| C29  |  |                                      | neurčen | 767  | 767  | 3144 | 3144 | N | 4,0 |  |  |
| C30  |  |                                      | neurčen | 626  | 626  | 2531 | 2531 | N | 4,0 |  |  |
| C31  |  |                                      | neurčen | 635  | 635  | 2558 | 2558 | N | 4,0 |  |  |
| C32  |  |                                      | neurčen | 378  | 378  | 1549 | 1549 | N | 4,0 |  |  |
| C33  |  |                                      | neurčen | 323  | 323  | 1160 | 1160 | N | 4,0 |  |  |
| C34  |  |                                      | neurčen | 310  | 310  | 1102 | 1102 | N | 4,0 |  |  |
| C35  |  |                                      | neurčen | 461  | 461  | 1876 | 1876 | N | 4,0 |  |  |
| C36  |  |                                      | neurčen | 187  | 187  | 661  | 661  | N | 4,0 |  |  |
| C38  |  |                                      | neurčen | 383  | 383  | 1952 | 1952 | N | 4,0 |  |  |
| C40  |  |                                      | neurčen | 528  | 528  | 1957 | 1957 | N | 4,0 |  |  |
| C41  |  |                                      | neurčen | 285  | 285  | 1130 | 1130 | N | 4,0 |  |  |
| C44  |  |                                      | neurčen | 47   | 47   | 230  | 230  | N | 4,0 |  |  |
| C45  |  |                                      | neurčen | 101  | 101  | 365  | 365  | N | 4,0 |  |  |
| C100 |  |                                      | neurčen | 515  | 515  | 1807 | 1807 | N | 4,0 |  |  |
| C101 |  |                                      | neurčen | 215  | 215  | 676  | 676  | N | 3,0 |  |  |
| C102 |  |                                      | neurčen | 225  | 225  | 800  | 800  | N | 4,0 |  |  |
| C103 |  |                                      | neurčen | 257  | 257  | 860  | 860  | N | 4,0 |  |  |
| C104 |  |                                      | neurčen | 305  | 305  | 1001 | 1001 | N | 3,0 |  |  |
| C105 |  |                                      | neurčen | 481  | 481  | 1475 | 1475 | N | 3,0 |  |  |
| C106 |  |                                      | neurčen | 307  | 307  | 1286 | 1286 | N | 3,0 |  |  |
| C107 |  |                                      | neurčen | 520  | 520  | 2109 | 2109 | N | 3,0 |  |  |
| C108 |  |                                      | neurčen | 287  | 287  | 1173 | 1173 | N | 3,0 |  |  |

|                    |  |       |       |       |       |  |  |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
| stav k: 30.09.2023 |  | 18178 | 18178 | 75470 | 75470 |  |  |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|

| klasifikační tabulka stavebního stavu <b>ZPEVNĚNÉ</b> vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| označení stavu                                                                                                      | charakteristika stavu vozovky                                                                           |
| 1                                                                                                                   | bez zjevných vad                                                                                        |
| 2                                                                                                                   | drobnější vady neovlivňující funkčnost a bezprostředně ani životnost                                    |
| 3                                                                                                                   | závažnější poruchy mající částečný vliv na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také na životnost |
| 4                                                                                                                   | závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, životnost je minimální                                   |
| 5                                                                                                                   | prvek je nefunkční, životnost je nulová                                                                 |
| N                                                                                                                   | nezpevněné a šterkové komunikace nejsou klasifikovány                                                   |

\* šířky nezpevněných komunikací nebyly měřeny kvůli jejich proměnlivosti

s



SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kraj      | Olomoucký |
| Okres     | Hranice   |
| Obec/k.ú. | Rakov     |

| číslo<br>prostr. | podél<br>komunikace | typ prostranství      | Informace o povrchu |       |        | šířka<br><br>m | stav | poznámky | foto |
|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------|--------|----------------|------|----------|------|
|                  |                     |                       | materiál            | délka | plocha |                |      |          |      |
|                  |                     |                       |                     | bm    | m2     |                |      |          |      |
| P1               | III/4385            | samostatné parkoviště | AB                  | 28    | 326    | 12,0           | 1    |          |      |
| celkem           | stav k: 30.09.2023  |                       |                     | 28    | 326    |                |      |          |      |

| klasifikační tabulka stavebního stavu ZPCVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam) |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stav                                                                                                         | charakteristika stavu vozovky                                                                                      |
| 1                                                                                                            | zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný                                                                              |
| 2                                                                                                            | zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.                           |
| 3                                                                                                            | vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtluky, obručníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry |
| N                                                                                                            | vozovky nejsou klasifikovány                                                                                       |

SEZNAMDOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 30.09.2023

Kraj

Okres

Obec

Olomoucký

Hranice

Rakov

| číslo DZ | označení DZ | oficiální název DZ            | informace (údaj) na DZ | kategorie DZ          | poznámka | vlastník | na komun. | druh nosiče        | stav nosič | foto   |
|----------|-------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|--------------------|------------|--------|
| 1        | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | Obec     | 9cA       | samostatný sloupek | 1          | 01.jpg |
| 2        | IZ04a       | Obec                          |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1          | 02.jpg |
| 3        | IZ04b       | Konec obce                    |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1          | 03.jpg |
| 5        | IS21a       | Směrová tabulka pro cyklisty  |                        | informativní směrové  |          | SSOK     | III/4385  | sloup (VO, TV)     | 1          | 05.jpg |
| 6        | IS03b       | Směrová tabule s cílem vlevo  |                        | informativní směrové  |          | SSOK     | 10d       | samostatný sloupek | 1          | 06.jpg |
|          | IS03c       | Směrová tabule s cílem vpravo |                        | informativní směrové  |          |          |           |                    |            |        |
|          | IS21b       | Směrová tabulka pro cyklisty  |                        | informativní směrové  |          |          |           |                    |            |        |
| 7        | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | Obec     | 10c       | samostatný sloupek | 1          | 07.jpg |
| 8        | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4386  | samostatný sloupek | 1          | 08.jpg |
| 9        | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | Obec     | 10c       | samostatný sloupek | 2          | 09.jpg |
| 10       | IS21c       | Směrová tabulka pro cyklisty  |                        | informativní směrové  |          | Obec     | III/43719 | sloup (VO, TV)     | 1          | 10.jpg |
| 11       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4386  | samostatný sloupek | 1          | 11.jpg |
| 12       | A12b        | Děti                          |                        | výstražné             |          | SSOK     | III/43719 | samostatný sloupek | 1          | 12.jpg |
| 13       | P02         | Hlavní pozemní komunikace     |                        | upravující přednost   |          | SSOK     | III/43719 | sloup (VO, TV)     | 1          | 13.jpg |
|          | E02b        | Tvar křižovatky               |                        | dodatkové tabulky     |          |          |           |                    |            |        |
| 14       | A02a        | Dvojitá zatáčka, první vpravo |                        | výstražné             |          | SSOK     | III/43719 | samostatný sloupek | 1          | 14.jpg |
| 15       | IJ04b       | Zastávka                      |                        | informativní jiné     |          | Obec     | III/4385  | ocelová konstrukce | 2          | 15.jpg |
| 16       | IJ04b       | Zastávka                      |                        | informativní jiné     |          | Obec     | III/4385  | ocelová konstrukce | 1          | 16.jpg |
| 17       | A12b        | Děti                          |                        | výstražné             |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1          | 17.jpg |
| 18       | P02         | Hlavní pozemní komunikace     |                        | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1          | 18.jpg |
|          | E02b        | Tvar křižovatky               |                        | dodatkové tabulky     |          |          |           |                    |            |        |
| 19       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | Obec     | 6cA       | samostatný sloupek | 1          | 19.jpg |
| 20       | IZ04a       | Obec                          |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1          | 20.jpg |
| 21       | IZ04b       | Konec obce                    |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 2          | 21.jpg |
| 22       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | SSOK     | III/4383  | samostatný sloupek | 1          | 22.jpg |
| 23       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | Obec     | 2cA       | samostatný sloupek | 1          | 23.jpg |
| 24       | IZ04a       | Obec                          |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | III/4383  | samostatný sloupek | 1          | 24.jpg |
| 25       | IZ04b       | Konec obce                    |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | III/4383  | samostatný sloupek | 1          | 25.jpg |
| 26       | IZ04a       | Obec                          |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | III/4383  | samostatný sloupek | 1          | 26.jpg |
| 27       | IZ04b       | Konec obce                    |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | III/4383  | samostatný sloupek | 1          | 27.jpg |
| 28       | IS21a       | Směrová tabulka pro cyklisty  |                        | informativní směrové  |          | SSOK     | III/43719 | sloup (VO, TV)     | 1          | 28.jpg |
| 29       | IS21a       | Směrová tabulka pro cyklisty  |                        | informativní směrové  |          | Obec     | 12c       | sloup (VO, TV)     | 1          | 29.jpg |
| 30       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | Obec     | 12c       | samostatný sloupek | 1          | 30.jpg |
| 31       | A02a        | Dvojitá zatáčka, první vpravo |                        | výstražné             |          | SSOK     | III/43719 | samostatný sloupek | 1          | 31.jpg |
| 32       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | Obec     | 15c       | samostatný sloupek | 2          | 32.jpg |
| 33       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          | Obec     | 17c       | samostatný sloupek | 2          | 33.jpg |
| 34       | IZ04a       | Obec                          |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | III/43719 | samostatný sloupek | 1          | 34.jpg |
| 35       | IZ04b       | Konec obce                    |                        | informativní zónové   |          | SSOK     | C25       | samostatný sloupek | 1          | 35.jpg |
| 36       | IS21a       | Směrová tabulka pro cyklisty  |                        | informativní směrové  |          | Obec     | 18cA      | samostatný sloupek | 1          | 36.jpg |
| 37       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          |          | 5c        | neurčeno           | Návrh      | 37.jpg |
| 38       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          |          | 4c        | neurčeno           |            | 38.jpg |
| 39       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          |          | 3c        | neurčeno           |            | 39.jpg |
| 40       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          |          |           | neurčeno           |            | 40.jpg |
| 41       | P04         | Dej přednost v jízdě          |                        | upravující přednost   |          |          | 7cA       | neurčeno           |            | 41.jpg |
| 42       | IP11b       | Parkoviště (kolmé nebo šikmé) |                        | informativní provozní |          |          |           | neurčeno           |            | 42.jpg |
| 43       | IP11b       | Parkoviště (kolmé nebo šikmé) |                        | informativní provozní |          |          | III/4385  | neurčeno           |            | 43.jpg |
| 44       | ZR          | Zrcadlo                       |                        |                       |          |          | III/43719 | neurčeno           |            | 44.jpg |
| 45       | ZR          | Zrcadlo                       |                        |                       |          |          | III/43719 | neurčeno           |            | 45.jpg |

| SEZNAMDOPRAVNÍCH ZNAČEK |                |                                 |                                                                                     |                      |          | Kraj     | Olomoucký |                    |       |        |
|-------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------|--------------------|-------|--------|
| stav k: 30.09.2023      |                |                                 |                                                                                     |                      |          | Okres    | Hranice   |                    |       |        |
|                         |                |                                 |                                                                                     |                      |          | Obec     | Rakov     |                    |       |        |
| číslo<br>DZ             | označení<br>DZ | oficiální název DZ              | informace (údaj) na DZ                                                              | kategorie DZ         | poznámka | vlastník | na komun. | druh nosiče        | stav  | foto   |
|                         |                |                                 |                                                                                     |                      |          |          |           |                    | nosič |        |
| 46                      | P04            | Dej přednost v jízdě            |                                                                                     | upravující přednost  |          |          | 13c       | neurčeno           |       | 46.jpg |
| 47                      | P04            | Dej přednost v jízdě            |                                                                                     | upravující přednost  |          |          | 14c       | neurčeno           |       | 47.jpg |
| 48                      | P04            | Dej přednost v jízdě            |                                                                                     | upravující přednost  |          |          | 14c       | neurčeno           |       | 48.jpg |
| 49                      | P04            | Dej přednost v jízdě            |                                                                                     | upravující přednost  |          |          | 12c       | neurčeno           |       | 49.jpg |
| 50                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace       |                                                                                     | upravující přednost  |          | SSOK     | III/43719 | sloup (VO, TV)     | 1     | 50.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                 |                                                                                     | dodatkové tabulky    |          |          |           |                    |       |        |
| 51                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace       |                                                                                     | upravující přednost  |          | SSOK     | III/43719 | samostatný sloupek | 1     | 51.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                 |                                                                                     | dodatkové tabulky    |          |          |           |                    |       |        |
| 52                      | IS03b          | Směrová tabule s cílem vlevo    |                                                                                     | informativní směrové |          | SSOK     | 2cA       | samostatný sloupek | 1     | 52.jpg |
|                         | IS03c          | Směrová tabule s cílem vpravo   |                                                                                     | informativní směrové |          |          |           |                    |       |        |
| 53                      | IS03a          | Směrová tabule s cílem přímo    |                                                                                     | informativní směrové |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1     | 53.jpg |
|                         | IS03c          | Směrová tabule s cílem vpravo   |                                                                                     | informativní směrové |          |          |           |                    |       |        |
| 54                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace       |                                                                                     | upravující přednost  |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1     | 54.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                 |                                                                                     | dodatkové tabulky    |          |          |           |                    |       |        |
| 55                      | IS03a          | Směrová tabule s cílem přímo    |                                                                                     | informativní směrové |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1     | 55.jpg |
|                         | IS03b          | Směrová tabule s cílem vlevo    |                                                                                     | informativní směrové |          |          |           |                    |       |        |
| 56                      | IS03b          | Směrová tabule s cílem vlevo    |                                                                                     | informativní směrové |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1     | 56.jpg |
|                         | IS03c          | Směrová tabule s cílem vpravo   |                                                                                     | informativní směrové |          |          |           |                    |       |        |
| 57                      | P02            | Hlavní pozemní komunikace       |                                                                                     | upravující přednost  |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1     | 57.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                 |                                                                                     | dodatkové tabulky    |          |          |           |                    |       |        |
| 58                      | IS03a          | Směrová tabule s cílem přímo    |                                                                                     | informativní směrové |          | SSOK     | III/43719 | sloup (VO, TV)     | 1     | 58.jpg |
|                         | IS03c          | Směrová tabule s cílem vpravo   |                                                                                     | informativní směrové |          |          |           |                    |       |        |
| 59                      | P04            | Dej přednost v jízdě            |                                                                                     | upravující přednost  |          | SSOK     | III/4385  | samostatný sloupek | 1     | 59.jpg |
|                         | E02b           | Tvar křižovatky                 |                                                                                     | dodatkové tabulky    |          |          |           |                    |       |        |
| 60                      | P04            | Dej přednost v jízdě            |                                                                                     | upravující přednost  |          | Obec     | 18cB      | samostatný sloupek | 1     | 60.jpg |
| 61                      | IZ04a          | Obec                            |                                                                                     | informativní zónové  |          | SSOK     | 15c       | samostatný sloupek | 1     | 61.jpg |
|                         | E13            | Text                            | Nařízením obce č. 1/2016 je zakázán podomní a pochůzkový prodej na území obce Rakov | dodatkové tabulky    |          |          |           |                    |       |        |
| 62                      | P04            | Dej přednost v jízdě            |                                                                                     | upravující přednost  |          | Obec     | 19c       | samostatný sloupek | 1     | 62.jpg |
| 63                      | Z11d           | Směrový sloupek (červený pravý) |                                                                                     | zařízení             |          | Obec     | 19c       | samostatný sloupek | 1     | 63.jpg |
| 64                      | Z11c           | Směrový sloupek (červený levý)  |                                                                                     | zařízení             |          | Obec     | 19c       | samostatný sloupek | 1     | 64.jpg |
| 65                      | E13            | Text                            | Nařízením obce č. 1/2016 je zakázán podomní a pochůzkový prodej na území obce Rakov | dodatkové tabulky    |          | Obec     | III/4383  | samostatný sloupek | 1     | 65.jpg |
| 66                      | E13            | Text                            | Nařízením obce č. 1/2016 je zakázán podomní a pochůzkový prodej na území obce Rakov | dodatkové tabulky    |          | Obec     | III/4385  | samostatný sloupek | 1     | 66.jpg |
| 67                      | E13            | Text                            | Nařízením obce č. 1/2016 je zakázán podomní a pochůzkový prodej na území obce Rakov | dodatkové tabulky    |          | Obec     | III/43719 | samostatný sloupek | 1     | 67.jpg |
| 68                      | E13            | Text                            | Nařízením obce č. 1/2016 je zakázán podomní a pochůzkový prodej na území obce Rakov | dodatkové tabulky    |          | Obec     | III/4385  | sloup (VO, TV)     | 1     | 68.jpg |
| 69                      | ZR             | Zrcadlo                         |                                                                                     |                      |          | Obec     | ZR        | samostatný sloupek | 1     | 69.jpg |
| 69                      | ZR             | Zrcadlo                         |                                                                                     |                      |          | Obec     | ZR        | samostatný sloupek |       |        |