

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Ústí

číslo kom.	číslo úseku	pojmenování silnice	Informace o povrchu					stav	šířka		mosty na komunikaci	poznámky	foto
			typ	délka úseku	délka celkem	plocha úseku	plocha celkem		komun.	vozov.			
				bm	m ²		m				bm		
1 c	1cA		AB	224	637	936	2640	1		4,0			103336.jpg
	1cB		AB	240		946		2		4,0		102944.jpg	
	1cC		AB	64		211		1		3,2		102708.jpg	
	1cD		AB	110		548		1		5,0		103153.jpg	
2 c	2cA		AB	228	529	897	2347	1		4,6			102036.jpg
	2cB		AB	242		1240		1		5,5		102518.jpg	
	2cC		AB	60		209		2		3,5		102612.jpg	
3 c	3cA		AB	49	357	227	1253	1		4,2			104433.jpg
	3cB		AB	308		1026		1		3,2		104312.jpg	
4 c	4cA		AB	94	483	848	2675	1		7,7			105043.jpg
	4cB		AB	245		1253		1		6,0		114219.jpg	
	4cC		AB	143		574		1		3,8		114245.jpg	
5 c	5cA		AB	62	353	320	1219	1		4,5			110513.jpg
	5cB		AB	291		899		1		3,4		111803.jpg	
6 c	6cA		AB	226	418	1192	1790	1		6,0			113824.jpg
	6cB		AB	97		350		1		3,5		113631.jpg	
	6cC		štěrk	95		248		2		3,0		112954.jpg	
7 c	7cA		AB	182	288	630	934	1		3,8			114649.jpg
	7cB		AB	106		303		1		3,5		120118.jpg	
8 c	8cA		AB	31	114	136	340	1		5,0			114953.jpg
	8cB		AB	82		204		1		3,0		115129.jpg	
9 c	9c		štěrk	54	54	107	107	3		3,0			115333.jpg
10 c	10cA		AB	32	175	196	593	2		5,0			123218.jpg
	10cB		AB	143		397		1		3,5		123501.jpg	
11 c	11cA		asfaltbeton	29	511	68	1344	1		3,0			124155.jpg
	11cB		štěrk	482		1276		3				124238.jpg	
celkem	stav k: 30.11.2019			3918	3918	15241	15241						

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas výtlučky, obrubníky z části zarostlé trávou
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	
1	rovný závalcovný povrch eventuelně zakalený povrch
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

chodníky , pěšiny, cyklostezky, apod.

Třída	I.
	II.
	III.
	IV.

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Ústí

číslo kom.	číslo úseku	Informace o povrchu					stav	šířka	typ chodníku	mosty na komunikaci	poznámky	foto
		typ	délka úseku	délka celkem	plocha úseku	plocha celkem						
			bm		m ²			m		bm		
1 d	1dA	dlažba zámková	117	573	140	962	1	1,3	chodník			103517.jpg
	1dB	dlažba zámková	208		350		1	1,9	chodník			101828.jpg
	1dC	asfaltbeton	136		199		1	1,4	chodník			101504.jpg
	1dD	dlažba zámková	44		107		1	2,3	chodník			095916.jpg
	1dE	dlažba zámková	47		91		1	1,6	chodník			100832.jpg
	1dF	dlažba zámková	22		74		1	4,0	chodník			100132.jpg
2 d	2d	dlažba zámková	153	153	301	301	1	1,7	chodník			100936.jpg
3 d	3dA	dlažba zámková	469	686	761	1234	1	2,0	chodník			104744.jpg
	3dB	dlažba zámková	75		110		1	1,7	chodník			120653.jpg
	3dC	dlažba zámková	72		116		1	1,8	chodník			115713.jpg
	3dD	dlažba zámková	70		247		1	4,0	chodník			104817.jpg
4 d	4d	dlažba zámková	58	58	77	77	1	1,4	chodník			105133.jpg
5 d	5dA	asfaltbeton	24	763	119	1954	1	5,0	chodník a cyklostezka			122058.jpg
	5dB	asfaltbeton	739		1835		1	3,0	chodník a cyklostezka			121011.jpg
6 d	6d	asfaltbeton	117	117	306	306	1	3,3	komunikace			113519.jpg
7 d	7d	štěrk	706	706	1613	1613	3	*	chodník a cyklostezka			113119.jpg
8 d	8d	štěrk	165	165	350	350	3	*	chodník a cyklostezka			123614.jpg
9 d	9dA	dlažba zámková	14	54	44	113	1	3,0	chodník			
9 d	9dB	dlažba zámková	40		69		1	1,6	chodník			
celkem	stav k: 30.11.2019		3275	3275	6910	6910						

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, atd.)	
označení stavu	
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové prasklin
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtlučky, vyjeté koleje, živící prorůstá tráva

* šířky nezpevněných komunikací nebyly měřeny kvůli jejich proměnlivosti

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovný povrch povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

PASPORT ÚČELOVÝCH KOMUNIKCÍ

Třída	Účelová město
	Účelová ostatní

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Ústí

číslo kom.	číslo úseku	pojmenování silnice	Informace o povrchu					stav	šířka	mosty na komunikaci	poznámky	foto
			typ	délka úseku	délka celkem	plocha úseku	plocha celkem					
				bm		m ²						
UM 1	UM1		asfaltbeton	15	15	509	509	1	33,0			095949.jpg
UM 2	UM2		asfaltbeton	58	58	564	564	1	10,0			120828.jpg
UM 3	UM3		asfaltbeton	16	16	142	142	1	9,3			UM3.jpg
UM 4	UM4		asfaltbeton	15	15	125	125	3	6,0			
UO 1	UO1		šterk	244	244	815	815	3	*			110946.jpg
UO 2	UO2		nezpevněno	144	144	348	348	N	*			UO2.jpg
celkem	stav k: 30.11.2019			492	492	2504	2504					

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPEVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, v bezvadném stavu
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, občas menší výtluky, obrubníky z části zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
4	nerovná vozovka, silně popraskaná, časté výtluky, vyjeté koleje, živici prorůstá tráva, obrubníky zcela zarostlé trávou

klasifikační tabulka stavebního stavu ŠTĚRKOVÉ vozovky komunikace	
označení stavu	charakteristika stavu vozovky
1	rovný zaválcovný povrch eventuálně zakalený povrch bez prohlubní a vyjetých kolejí
2	nerovný povrch, občasné výmoly a z části vyjeté koleje
3	silně poškozený povrch porostlý trávou
N	NEZPEVNĚNÉ vozovky nejsou klasifikovány

* šířky nezpevněných komunikací nebyly měřeny kvůli jejich proměnlivosti

SEZNAM PROSTRANSTVÍ

zastávka, nádraží BUS, parkoviště, stání pro kontejnery

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Ústí

číslo prostr.	podél komunikace	typ prostranství	Informace o povrchu			šířka m	stav	poznámky	foto
			materiál	délka	plocha				
				bm	m2				
P1	3cA	samostatné prostranství	dlažba zámková	12	67	5,3	1		100737.jpg
P2	II/439	samostatné prostranství	dlažba zámková	31	132	4,7	1		100322.jpg
P3	II/439	záliv	žulová kostka	32	47	2,7	1		100429.jpg
P4	II/439	záliv	žulová kostka	32	66	2,6	1		100358.jpg
P5	4cA	samostatné prostranství	asfaltbeton	18	82	4,8	1		102129.jpg
P6	2cA	samostatné prostranství	asfaltbeton	19	205	11,0			

celkem	stav k: 30.11.2019	143	600	
--------	--------------------	-----	-----	--

klasifikační tabulka stavebního stavu ZPCVNĚNÉ vozovky komunikace (živice, dlažba, beton, penetrace-makadam)	
stav	charakteristika stavu vozovky
1	zpevněný povrch rovný, rekonstruovaný
2	zpevněný povrch vcelku rovný, opravovaný povrch (po výkopech), drobné vlasové praskliny.
3	vozovka popraskaná, drobné nerovnosti, menší výtluky, obrubníky zarostlé trávou, u panelových vozovek široké spáry
N	vozovky nejsou klasifikovány

SEZNAM OBJEKTŮ

mosty, tunely, lávky, podjezdy, podchody, brody, přívozy

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec/k.ú.	Ústí

typ objektu	číslo objektu	číslo přísl. komun.	druh nosné konstrukce	materiál	délka	šířka	počet polí	světlost polí	stav	poznámky	foto
					m	m		m			
most	M1			beton	7,30	2,12	1	2,00	2		101302.jpg
most	M2	4cA		AB	5,50	11,20	1	10,00	5		105840.jpg
most	M3			beton	6,44	7,22	1	6,00	2		111330.jpg
most	M4	6d		beton	5,75	2,42	1	2,00	3		112020.jpg
most	M5	UO2		beton	5,19	7,00	1	6,00	3		112159.jpg
most	M-II/439-1	II/439		*							
most	M-II/438-2	II/439									

celkem	stav k: 30.11.2019								
--------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

vysvětlení pojmů	
počet polí	počet dílčích částí mostu mezi dvěma podpěrami
světlost polí	vodorovná vzdálenost mezi dvěma podpěrami

klasifikační tabulka stavebního stavu objektu	
označení stavu	charakteristika stavu objektu
1	bez jakýchkoli v zjevných nebo známých skrytých vad
2	pouze vzhledové vady nebo poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost
3	vady a poruchy, ovlivňující sice zatížitelnost

* státní mosty nespádají pod správu obce tudíž nebyly měřeny

SEZNAM DOPRAVNÍCH ZNAČEK

stav k: 30.11.2019

Kraj	Olomoucký
Okres	Přerov
Obec	Ústí

číslo DZ	označení DZ	oficiální název DZ	informace (údaj) na DZ	kategorie DZ	poznámka	vlastník	na komun.	druh nosiče	stav	foto
1	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost		OBEC	II/439	samostatný sloupek	1	01.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					1	
2	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	3cA	samostatný sloupek	1	02.jpg
3	IP12	Vyhrazené parkoviště		informativní provozní		SSOK	3cA	samostatný sloupek	1	03.jpg
	E01	Počet		dodatkové tabulky					1	
4	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	2cA	samostatný sloupek	1	04.jpg
5	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	1cA	samostatný sloupek	1	05.jpg
6	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost		OBEC	III/4391	samostatný sloupek	2	06.jpg
7	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	4cA	samostatný sloupek	1	07.jpg
8	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	5cA	samostatný sloupek	1	08.jpg
9	B20a	Nejvyšší povolená rychlost		zákazové		SSOK	5cA	samostatný sloupek	1	09.jpg
10	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost		OBEC	III/4391	samostatný sloupek	2	10.jpg
11	P06	Stůj, dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	2cB	samostatný sloupek	1	11.jpg
12	P06	Stůj, dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	7cA	samostatný sloupek	1	12.jpg
13	B12	Zákaz vjezdu vyznačených vozidel		zákazové		SSOK	7cA	samostatný sloupek	1	13.jpg
14	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	6cA	samostatný sloupek	1	14.jpg
15	P06	Stůj, dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	4cB	samostatný sloupek	1	15.jpg
16	C04a	Příkázaný směr objíždění vpravo		příkazové		SSOK	4cB	samostatný sloupek	1	16.jpg
17	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost		OBEC	II/439	samostatný sloupek	2	17.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					2	
18	P06	Stůj, dej přednost v jízdě		upravující přednost		SSOK	7cA	samostatný sloupek	1	18.jpg
19	B12	Zákaz vjezdu vyznačených vozidel		zákazové		SSOK	7cA	samostatný sloupek	1	19.jpg
20	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost		OBEC	II/439	samostatný sloupek	2	20.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					2	
21	C09a	Stezka pro chodce a cyklisty		příkazové		SSOK	5dA	samostatný sloupek	1	21.jpg
	C09b	Konec stezky pro chodce a cyklisty		příkazové					1	
22	P02	Hlavní pozemní komunikace		upravující přednost		OBEC	II/439	samostatný sloupek	2	22.jpg
	E02b	Tvar křižovatky		dodatkové tabulky					2	
23	A12b	Děti		výstražné		OBEC	II/439	samostatný sloupek	2	23.jpg
24	IS19b	Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)		informativní směrové		SSOK	10cA	samostatný sloupek	1	24.jpg
	IS20	Návěst před křižovatkou pro cyklisty		informativní směrové					1	
25	IS20	Návěst před křižovatkou pro cyklisty		informativní směrové		OBEC	II/438	samostatný sloupek	2	25.jpg
26	B01	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)		zákazové		SSOK	8d	samostatný sloupek	1	26.jpg
	E13	Text	DOPRAVN9 OBSLUYE VJEYD POVOLEN	dodatkové tabulky					1	
27	IS20	Návěst před křižovatkou pro cyklisty		informativní směrové		SSOK	10cB	sloup (VO, TV)	1	27.jpg
28	IS21b	Směrová tabulka pro cyklisty		informativní směrové		SSOK	10cA	samostatný sloupek	1	28.jpg
	IS21c	Směrová tabulka pro cyklisty		informativní směrové					1	
29	P04	Dej přednost v jízdě		upravující přednost		OBEC	III/4392	samostatný sloupek	2	29.jpg
30	IZ04b	Konec obce		informativní zónové		OBEC	II/439	samostatný sloupek	2	30.jpg
31	IZ04a	Obec		informativní zónové		OBEC	II/439	samostatný sloupek	2	31.jpg
32	IZ04a	Obec		informativní zónové		OBEC	II/439	samostatný sloupek	2	32.jpg
33	IZ04b	Konec obce		informativní zónové		OBEC	II/439	samostatný sloupek	2	33.jpg
34	IS18b	Kilometrovník		informativní směrové		SSOK	1cA	samostatný sloupek	1	34.jpg
35	ZR	Zrcadlo				SSOK	II/439	samostatný sloupek	1	35.jpg